


# **Инструкция по эксплуатации переплетного устройства Office Kit B2120**

## **Характеристики**

<b>Объем переплетаемого блока</b>	<b>500 листов / 50 мм</b>
<b>Перфорация листов</b>	<b>20 листов</b>
<b>Количество пробиваемых отверстий</b>	<b>от 21 до 24</b>
<b>Глубина перфорации</b>	<b>2,5 - 6,5 мм</b>
<b>Расстояние между пробиваемыми отверстиями</b>	<b>14,3 мм</b>




## Функциональные части переплетного устройства



### 1 Ограничитель бумаги

Используя ограничитель бумаги, установите нужный Вам формат.




### 2 Глубины перфорации

Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный Вам отступ.



### 3 Перфорация документа

Продвиньте документ в в окно для перфорации. Опустите ручку перфорации.



### 4 Разжатие пружины

Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх. Разожмите пружину.



### 5 Переплет документа

Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину.



### 6 Извлечение документа

Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

### 7 Очистка лотка

Своевременно освобождайте лоток для отходов.